

[内8]

① 層別項目と区分の基準を決める

⑤

人, 設備, 原材料, 方法, 測定


M M M M M 2.5M
マン マシン マテリアル メソッド メジャー 工

41) ウ

42) エ

② 特性と要因の因果関係を明確にするステップ

要因の解析 ⑦



43) エ

要因が機械や人など定性的な要因のとき

層別に置いて調べる

⑦

44) ク

③ 上位10項目を合わせても50%に満たない時は

重点指向ができない

⑧

45) カ