

問8 第40回 2級

① 規定要求事項を満たしていない → 不適合 ①

(45) イ

$$\frac{\text{不適合品数}}{\text{ロットサイズ}} = \text{不適合品率} \quad \text{②}$$

(46) オ

② サンプルを 適合/不適合品に分けて

その数によりロットの合否 → 計数值抜取検査 ③

(47) オ

サンプルを測定して云々

↳ 計量値抜取検査 ④

(48) カ

③ p_0 : なるべく合格をしい 不適合品率の上限

p_1 : なるべく不合格 " 下限

α : 生産者危険 → 不適合品率 p_0 のロットが不合格になる確率 ⑤

β : 消費者危険 → 不適合品率 p_1 のロットが合格になる確率 ⑥

(49) イ

(50) ア